

7福薬業発第232号
令和7年10月1日

各地区薬剤師会会長 殿

公益社団法人福岡県薬剤師会
常務理事 竹野 将行

エフィエント錠 PTP シートの GS1 コード誤表示について（注意喚起）

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、抗血小板剤「エフィエント錠 3.75 mg」の PTP シートに印字された GS1 コードに誤りがあったとして、別添のとおり製造販売元の第一三共より報告がありました。

本来であれば、即時回収が必要であります。GS1 コードのみが誤っており、PTP シートに充填されている錠剤や商品名表示に誤りはなく、代替困難なケースも想定されるため、当面は回収を行わず供給を継続し、安定供給に支障がない状況となり次第、不具合品の出荷を停止し自主回収を実施予定とのことです。

このため、医療現場には当面、誤表示の製品が存在する状況になるため、薬局等におかれましては、GS1 コードを利用した調剤や充填等を行う際は十分注意いただきますようお願いいたします。

また、バーコードを活用した調剤鑑査支援システム等はあくまでも補助ツールであり、薬剤師による最終確認が不可欠であることから、新しいシステムに即した業務手順書への見直しや医療安全対策について貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。

記

■対象品目（全ての対象製造番号を記載）

品目	包装	統一商品コード	対象製造番号
エフィエント錠 3.75mg	PTP100 錠	081103324	TDA0249 TDA0250 TDA0251 TDA0252 TDA0253 TDA0255 TDA0256 TDA0257 TDA0258 TDA0259
	PTP500 錠	081103331	TDA0260
	PTP140 錠	081103348	TDB0253
	PTP700 錠	081103355	TDC0253

以上

7福薬業発第232号
令和7年10月1日

各地区薬剤師会会長 殿

公益社団法人福岡県薬剤師会
常務理事 竹野 将行

エフィエント錠 PTP シートの GS1 コード誤表示について（注意喚起）

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、抗血小板剤「エフィエント錠 3.75 mg」の PTP シートに印字された GS1 コードに誤りがあったとして、別添のとおり製造販売元の第一三共より報告がありました。

本来であれば、即時回収が必要であります。GS1 コードのみが誤っており、PTP シートに充填されている錠剤や商品名表示に誤りはなく、代替困難なケースも想定されるため、当面は回収を行わず供給を継続し、安定供給に支障がない状況となり次第、不具合品の出荷を停止し自主回収を実施予定とのことです。

このため、医療現場には当面、誤表示の製品が存在する状況になるため、薬局等におかれましては、GS1 コードを利用した調剤や充填等を行う際は十分注意いただきますようお願いいたします。

また、バーコードを活用した調剤鑑査支援システム等はあくまでも補助ツールであり、薬剤師による最終確認が不可欠であることから、新しいシステムに即した業務手順書への見直しや医療安全対策について貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。

記

■対象品目（全ての対象製造番号を記載）

品目	包装	統一商品コード	対象製造番号
エフィエント錠 3.75mg	PTP100 錠	081103324	TDA0249 TDA0250 TDA0251 TDA0252 TDA0253 TDA0255 TDA0256 TDA0257 TDA0258 TDA0259
	PTP500 錠	081103331	TDA0260
	PTP140 錠	081103348	TDB0253
	PTP700 錠	081103355	TDC0253

以上

日 薬 情 発 第 106号
令 和 7 年 9 月 30日

都道府県薬剤師会担当役員 殿

日 本 薬 剤 師 会
担当副会長 川上 純一

エフィエント錠PTPシートのGS1コード誤表示について（注意喚起）

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

今般、抗血小板剤「エフィエント錠3.75mg」のPTPシートに印字されたGS1コード（調剤包装単位コード）に誤りがあったとして、別添のとおり製造販売元の第一三共より報告されています。

本来であれば、即時回収が必要であります。治療上当該製品からの代替ができないケースが想定されます。また、PTPシートに充填されている錠剤に誤りはなく、PTPシートへの表示についてもGS1コードのみが誤っており、商品名については正しく表示されていることが確認できています。

これらのことを鑑み、当面は回収を行わず、安定供給に支障がない状況となり次第、不具合のある製品の出荷を停止、速やかに自主回収を実施予定とのことです。従いまして、当面は医療現場に不具合のある製品が存在する状況になります。

つきましては、各薬局において該当製品のGS1コードを利用した調剤、医薬品の充填等を行う際は十分注意いただきますようお願いいたします。

また、バーコードを活用した調剤鑑査支援システム等はあくまでも補助ツールであり、患者に提供される医薬品の取り扱いにあたっては薬剤師による最終的な確認が必須です。貴会におかれましては、会員薬局に対して、新しいシステムに即した業務手順書への見直しを行い、各自医療安全対策を講じていただくことについてご周知賜りますようお願い申し上げます。

<別添>

1. エフィエント錠3.75mgPTPシート印字不具合に関するお詫びとお知らせ（令和7年9月25日. 第一三共株式会社）
2. エフィエント錠3.75mgPTPシート印字不具合に関する追加のご連絡（補足資料）（令和7年9月30日. 第一三共株式会社）

医療関係者 各位

第一三共株式会社

エフィエント錠 3.75 mg PTP シート印字不具合に関するお詫びとお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が販売しております抗血小板剤「エフィエント錠 3.75 mg」の PTP シート表示変更につきまして、9 月にご案内いたしました。変更品の PTP シートに印字されている GS1 コード（調剤包装単位コード）に誤りがあることが判明いたしました。PTP シートに充填された錠剤は「エフィエント錠 3.75mg」で間違いありません。また、販売包装単位および元梱包装単位の GS1 コードは正しい「エフィエント錠 3.75mg」のコードが印字されております。

現在、正しい GS1 コードを印字した製品を鋭意製造しております。安定供給に支障がない状況となり次第、不具合のある製品の出荷を停止し、速やかに自主回収を実施いたします。製品の品質には問題ございませんが、それまでの間は調剤過誤および誤発注の防止のため、何とぞお取扱いにご留意賜りたくお願い申し上げます。

医療関係者の皆さまには、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと心よりお詫び申し上げます。何とぞご理解を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

謹白

記

■対象品目

品目	包装	統一商品コード	対象製造番号
エフィエント錠 3.75mg	PTP100 錠	081103324	TDA0249 以降
	PTP500 錠	081103331	TDA0260 以降
	PTP140 錠	081103348	TDB0253 以降
	PTP700 錠	081103355	TDC0253 以降

※裏面もご覧ください

■印字不具合の内容

PTP シートに印字されている GS1 コード（調剤包装単位コード）が、誤ってリクシアナ錠 15mg のコードとなっておりますが、PTP シートに充填された錠剤はエフィエント錠 3.75mg で間違いありません。

正しい GS1 コード		誤表示されている GS1 コード	
品名・包装	調剤包装単位コード	品名・包装	調剤包装単位コード
エフィエント錠 3.75mg PTP100 錠	04987081707164	リクシアナ錠 15mg PTP100 錠	04987081750306
エフィエント錠 3.75mg PTP500 錠	04987081707164	リクシアナ錠 15mg PTP100 錠	04987081750306
04987081707164  (01)04987081707164		—略—	
エフィエント錠 3.75mg PTP140 錠	04987081707171	リクシアナ錠 15mg PTP140 錠	04987081750313
エフィエント錠 3.75mg PTP700 錠	04987081707171	リクシアナ錠 15mg PTP140 錠	04987081750313
04987081707171  (01)04987081707171		—略—	

■PTP シート裏面の GS1 コード印字不具合箇所



10 錠シート

14 錠シート

■各包装の販売包装単位および元梱包装単位の GS1 コードは、正しいエフィエント錠 3.75mg のコードが印字されています。

以上

エフィエント錠 3.75 mg PTP シート印字不具合に関する追加のご連絡（補足資料）

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が販売しております抗血小板剤「エフィエント錠 3.75 mg」の PTP シート表示変更につきまして、変更品の PTP シートに印字されている GS1 コード（調剤包装単位コード）に誤りがあることが判明し、「エフィエント錠 3.75 mg PTP シート印字不具合に関するお詫びとお知らせ」を 9 月 24 日に第一報としてご連絡しました。

さらに追加にてご連絡をさせていただきたく、よろしくお願い申し上げます。

医療関係者の皆さまには、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと心よりお詫び申し上げます。何とぞご理解を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

謹白

記

■対象品目（全ての対象製造番号を記載しました）

品目	包装	統一商品コード	対象製造番号
エフィエント錠 3.75mg	PTP100 錠	081103324	TDA0249、TDA0250 TDA0251、TDA0252 TDA0253、TDA0255 TDA0256、TDA0257 TDA0258、TDA0259
	PTP500 錠	081103331	TDA0260
	PTP140 錠	081103348	TDB0253
	PTP700 錠	081103355	TDC0253

※裏面もご覧ください

<医療安全へのお取り組みについてのお願い>

PTPシートに印字されているGS1コード（調剤包装単位コード）が、誤ってリクシアナ錠15mgのGS1コードとなっておりますが、PTPシートに充填された錠剤はエフィエント錠3.75mgで間違いありません。ご迷惑をおかけいたしますが、個装箱、PTPシートの製品名及び錠剤印字を目視にてご確認の上、ご使用をお願い申し上げます。

調剤業務や持参薬業務、服薬指導をはじめとする医療安全へのお取り組みにおいて、多大なご負担をおかけいたしますこと、重ねてお詫び申し上げます。

以下に本件で起こり得る事態を想定いたしましたので、ご理解・ご対応のほどよろしくお願い申し上げます。

■調剤過誤の防止について

①リクシアナ錠15mgが調剤されるべきところ、PTPシートのGS1コード表示のみに従って誤ってエフィエント錠3.75mgが調剤され、患者さんが服用した場合、血栓予防効果の不足や出血リスクの変動を招き、患者さんの健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。具体的には以下の健康被害が考えられます。

- ・有効成分が異なることによる血栓形成や塞栓症のリスク増加
- ・出血リスクの高い患者さんへの投与が想定されるため、出血リスクの増加
- ・エフィエント特有の副作用発現（血小板減少性紫斑病、無顆粒球症、汎血球減少症等）

②エフィエント錠3.75mgが調剤されるべきところ、誤ってリクシアナ錠15mgが調剤され、患者さんが服用した場合、抗血小板凝集抑制効果の不足や出血リスクの変動を招き、患者さんの健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。具体的には以下の健康被害が考えられます。

- ・有効成分が異なることによる血栓形成や塞栓症のリスク増加
- ・リクシアナ錠15mgの電子添文に記載されている禁忌に該当する患者さんへ投与された場合の出血リスクの増加（腎不全患者等）
- ・リクシアナ特有の副作用発現（間質性肺疾患、急性腎障害等）

このため、調剤に際しては取り扱いに十分ご注意くださいと、お願い申し上げます。

■自動分包機及び自動鑑査支援システムにおける不具合について

GS1コード読み取り機能を利用した自動分包機及び自動鑑査支援システムにおいて、誤ったGS1コードを読み込んだ場合、誤った結果が発生する可能性がございます（ご使用の機器により、発生する現象は異なると思われまます）。また、PTPシートを棚等に戻す際に、GS1コード読み取り機能を利用するシステムにおいても、警告等が表示される可能性がございます。加えて、自動分包機及び自動鑑査支援システムにエフィエント錠3.75mgを登録する際に、PTPシートのGS1コードを読み取った場合、誤ってリクシアナ錠15mgとして登録されてしまう可能性がございます。

その他、GS1コードを活用した調剤支援機器は様々に幅広く普及しております。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご使用の機器ごとにご対応をお願い申し上げます。

なお、弊社より提供いたしますお知らせ文書に印字された正しいGS1コードを読み取ることで対処できる場合もございますので、ご利用ください。目視にてPTPシートの製品名または錠剤印字もご確認いただきますよう、お願い申し上げます。

■患者さんへのご説明について

患者さん向けの「エフィエント錠3.75mg PTPシート印字不具合に関するお詫びとお知らせ」の文書を作成しておりますので、必要な場合は、弊社MRまでお申し付けください。

以上